

监理日志 ()

日期: 2019 年 6 月 19 日

星期: 3

天气: 晴

气温: 20~27℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 石梁河 巡查施工现场 一切正常.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 石梁河消缺整改. 2. 山左口消缺整改.
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐妍
记录人: 徐妍		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武