

监理日志 ()

日期: 2019 年 6 月 30 日
 星期: 18

天气: 阵雨
 气温: 22~31℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场 一切正常	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣佰建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 班庄镇消缺整改30% 2. 东海县并网4户
其 他 事 项	禄榆区逆变器到货4台	
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	