

监理日志 ()

日期 2019 年 7 月 1 日

星期 一

天气 多云
气温 22~31℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	施工部位: 班左镇, 巡查施工现场 一切正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设 工程有限公司	班左消缺整改 45%
其 他 事 项		
本日监理现场人员	徐辉	
记录人: 徐辉	总监工程师/总监工程师代表 (签字): 张昭武	