

监理日志 ()

日期 2019 年 7 月 4 日

星期 四

天气 晴
气温 26-32

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理工作情况	施工部位: 汇东镇, 巡查施工现场 一切正常	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	汇东镇消缺整改完成 80%
其他事项		
本日监理现场人员		徐文
记录人: 徐文	总监工程师/总监工程师代表(签字): 张昭武	