

监理日志 ()

日期 2019 年 7 月 9 日

星期 二

天气 多云
气温 20~27℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场 一切正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	班庄镇消缺整改完成95%
其他 事项		
本日监理现场人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监工程师/总监工程师代表(签字): 张昭武	