

监理日志 ()

日期 2019 年 7 月 15 日

星期 一

天气 阵雨
气温 27~32

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	施工部位: 巡查施工现场发现线管 安装不整齐,现场已让施 工单位整改到位.	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣佰建设 工程有限公司	施工内容及进度 1.城头镇户内安装(王善军、汪家龙) 2.城头镇,电箱到货齐全. 3.东海县电箱到货齐全.
其 他 事 项		
本日监理现场人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监工程师/总监工程师代表(签字): 张昭武	