

监理日志 ()

日期 2019 年 7 月 16 日
星期 二

天气 阵雨
气温 22~30℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	施工部位: 城头镇 巡查施工现场发现个别工人安全 意识不强, 现场已要求整改。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设 工程有限公司	城头镇完成户多装(钱东保、杨香、 张红)
其他 事项		
本日监理现场人员	张红	
记录人: 张红	总监工程师/总监工程师代表(签字): 张昭武	