

监理日志 ( )

日期 2019 年 7 月 18 日  
星期 四

天气 阵雨  
气温 22~28℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

|                 |                                                                 |                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>施工部位: 城头镇<br/>巡查施工现场发现个别<br/>工人安全帽未正确佩戴. 现<br/>场已要求整改到位.</p> |                                        |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位</p>                                                     | <p>施工内容及进度</p>                         |
|                 | <p>江苏欣佰建设工程有限公司</p>                                             | <p>城头镇完成户安装. (马维松、柏<br/>国强、王健、徐小东)</p> |
| <p>其他事项</p>     |                                                                 |                                        |
| <p>本日监理现场人员</p> | <p>徐进</p>                                                       |                                        |
| <p>记录人: 徐进</p>  | <p>总监工程师/总监工程师代表 (签字): 张昭武</p>                                  |                                        |