

监 理 日 志

工程名称: 西安中核装备183915MW分解炉光伏发电项目

日期	2019年3月6日星期三	气候	多云	气温	15℃/4℃
监理单位动态:	苗振平		材料进场、取样见证、合格情况: 格棚板.1车.		
施工方人员动态:	张俊岗等.1人				
施工机械动态:	25t吊车1台.				
施工部位 进度情况	1. 吊装格棚板. 清理屋面托盘及纸箱5人 2. 安装配式丁房屋面防水接防露接地.				
检查发现的问题	接地扁钢焊接不符合. 焊缝不饱满.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行切断, 重新焊接.				
协调内容或其他	无				
记录人	苗振平		总监签阅	苗守明.	

