

监 理 日 志

工程名称: 西成高铁站前183P15MUP分布光伏发电站。

日期	2019年04月13日 星期六	气候	阴	气温	9℃-21℃
监理人员动态: 高永平.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 张俊岗等18人.					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	发配式结构厂房老灰冲洗管道. 2人. 总灰厂房屋面加固挖棚板. 3人 光伏车棚东面结构刷油漆. 2人 光伏车棚基础恢复花砖. 6人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	高永平		总监签阅	高宇明	

