

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 1-10°	日期	2019-01-22
施工内容	1; .9 号楼顶支架材料加工，安装		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 17 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查 9 号楼支架加工和安装情况，发现有个别模块预埋件，因螺丝无法紧固到位，采用电焊焊接方法固定，有漏焊，虚汗，焊渣未清理干净等问题，已通知整改，整改结果，待查。		
其他			
填写人	张金星		

