

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	阴 7-15°	日期	2019-03-25
施工内容	1; 1 号楼阳光房水泥封堵缝隙。 2; 3 号楼钢结构材料加工。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查 3 号楼施工现场，发现临时用电配电箱内放有杂物， 存在隐患，现场安全教育后，已整改。		
其他			
填写人	张金星		

