

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 12-22°	日期	2019-03-26
施工内容	1; 1 号楼阳光房水泥封堵缝隙。 2; 3 号楼钢结构材料加工及安装。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查 3 号楼施工现场, 发现临时电源线有缠绕, 叠压, 摆放凌乱等现象, 存在安全隐患, 提醒后, 现场已整改。 2; 检查 1 号楼施工现场, 地面卫生不干净, 通知施工方下班前清理干净。		
其他			
填写人	张金星		

