

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	小到中雨 4-11°	日期	2019-03-5
施工内容	1; 8.号楼顶调整支架间距离及角度。 2; 1 号楼阳光房房顶导轨安装		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 9 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1;检查 8 号楼施工现场, 发现有个别施工人员未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴完好。 2; 检查 1 号楼施工现场, 发现有一施工人员未按要求佩戴安全带, 现场教育后, 已按要求佩戴完好。		
其他			
填写人	张金星		

