

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	阴 4-11°	日期	2019-03-6
施工内容	1; 8.号楼顶调整支架间距离及角度。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 9 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1;检查 8 号楼施工现场,发现有个别支架连接处缺少弹垫, 已通知施工方整改,明日检查。		
其他			
填写人	张金星		

