

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团一期2.5MW炉膛分布光伏发电工程

日期	2019年1月29日 星期六	气候	多云	气温	10/1℃
监理人员动态: 郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 滑瑞峰、施以文、王人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 7#屋面加27型钢7件4人。2. 7#屋面加焊6人8件 3. 7#屋面分散导线7人。 拉焊、焊接检查合格8件。检查7型钢焊接5件合格。另2件明天检查。				
检查发现的问题	1. 发现7型钢焊接有2件(件)焊缝不饱满。 2. 7#屋面存在垃圾。				
处理措施、意见、结果	1. 现场纠正。待明天检查。 2. 要求下班前清理干净。待明天上班检查。				
协调内容或其他	1. 做监理资料。 2. 协调总包进场施工事宜。 3. 验收7#屋面光伏板。已存在少量问题处理。				
记录人	郭光禄	总监签阅	李元堂		