

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团一期2.5m屋顶分布式光伏发电工程

日期	2019年1月21日 星期二	气候	晴	气温	8°C
监理人员动态: 1人: 郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 监理3名, 施工: 16人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 7#屋面安装导线4人, 2. 7#屋面加固预埋焊接6人, 3. 检查7#屋面导线安装位置、规格等, 均符合要求, 检查屋面垃圾, 已清理干净。				
检查发现的问题	发现2处7#屋面导线安装时, 螺栓未拧紧。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位整改: 现场纠正。				
协调内容或其他	1. 今天开监理例会, 详见会议纪要。 2. 收监理资料。				
记录人	郭光禄	总监签阅	李元堂		