

监 理 日 志

工程名称: 高陵樟树阔兑山水电

日期	19年4月17日星期三	气候	晴	气温	14 - 28℃
监理人员动态: 在场2人, 满足现场需求 施工方人员动态: EPC正在组建项目部 施工机械动态: 勾机, 装载机各一台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	1. 进站道路使用装载机推平. 2. 并压站伐树. 3. 机位点复测坐标.				
检查发现的问题	1. 砍伐的树木未及时清运, 影响交通. 2. 新修道路未设置临时排水沟, 路肩有积水.				
处理措施、意见、结果	1. 放倒的树木及时清运下山, 已按排. 2. 对路肩积水及时进行了疏通.				
协调内容或其他	向业主项目部督促尽快签订监理合同.				
记录人	张景鹏	总监签阅	南守明		