

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2019.05.28	班 次	8: 00~17: 00	天 气	中雨	气 温	31° C~25° C
施工情况： 1、完善进场道路狭窄（转弯）不能满足车辆通过的地方 2、装载机 1 辆、挖掘机 1 辆 3、施工人员 4 人、施工单位（劳务队）经理管理人员 8 人，共 12 人							
停 水	无	停 电	无	对工程影 响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 1、业主项目经理朱朝晖、土建工程师宋红新及吊装负责人冀拓、监理共同到现场检查							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1、现场不能满足车辆顺利通过的地方现场整改							
安全生产或者文明施工情况： 1、无							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项	无						
监理在岗 人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人	苗宇明		