

七 A08

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.3.6	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	37℃-29℃
施工情况：							
1. A栋升压站综合楼钢筋绑扎、南护坡砌筑，围墙砖砌主要 基础钢筋绑扎，事故油池砖砌，综合楼柱子加固。 2. B栋风场道路 G03场坪开挖，G04、G16路面修整，B#道路清表。 3. D栋组件项目部完成，正在做前期开工准备工作。 4. 挖掘机 1 台，施工人员 7 人，工程车 5 辆，运土车 4 辆。							
停水	/	停电	/	对工程影响	正在走公里手续。		
质量检查（试验、检测、验收）：							
上午巡视检查，发现事故油池改用砖砌。 下午去验收钢筋。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
1. 下午和胡总去总包方落实事故油池和消防水池变更事宜。							
安全生产或者文明施工情况：							
现场配电箱未上锁，巡检记录无签字人。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	马少经、蒋和林、韩火明						
填表人	韩火明	负责人	韩火明				



扫描全能王 创建