

页次: 3

监理日志记录表

工程名称: 高要新能源农光互补项目

日期	2025.3	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	22-33℃
施工情况: 1. A标45站综合楼基础DL拆模清理现场, DL洒水养护, 施工人数7人. 2. B标G05站二修道路修整, G16开始准备施工, 施工人数7人.							
停水	无	停电	无	对工程影响	无.		
质量检查(试验、检测、验收): 监理巡查现场, 检查DL拆模后砼表面外观质量, 检查洒水养护是否到位.							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无事发生							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	邵月			负责人	韩火明.		

高要市住房和城乡建设局 监制

高要市住房和城乡建设局 监制



扫描全能王 创建