

表 A.0.8

附录B 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.22	班次		天气	雨转晴	气温	25℃-18℃
施工情况： 现场施工队7人。挖机4台。运土车4台。压路车1台。随车吊1台。汽车吊1台。 装载机1台。 道路塌方处理。道路路面压实。 升压站消缺 10kV线路电缆沟回填。 环水保施工。 110kV线路消缺。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视风场道路修整施工。与业主、总包、上海交大在现场检查C15 风机基础情况并提出整改意见。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加C15整改专题会议。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		