

# 监 理 日 志

工程名称: 冲网站MU/砌体工程

日期	2019年4月2日 星期一	气候	阴	气温	17-21°C
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:					
施工进度情况	<p>冲网站MU/砌体工程第四层砌筑完成, 整改后合格</p> <p>1. 监理人员于10时到冲网站MU/砌体工程现场检查, 早17:5, 晚(16:00)</p> <p>2. 监理人员于10时到冲网站MU/砌体工程现场检查, 监理单位人员安全网铺设工作:</p>				
检查发现的问题	<p>3. 由于监理单位人员手袋, 厂部管理人员不能完成不能完成检查情况</p> <p>4. 厂区内积水较大, 为约5公分, 积水车辆, 积水</p>				
处理措施、意见、结果	<p>积水车辆及时清理, 监理单位人员要求厂部</p> <p>予以整改之责。</p>				
协调内容或其他					
记录人	刘 斌	总监签阅	刘工发		