

监 理 日 志

工程名称: 江苏浙钢集团有限公司光伏发电站分布板区

日期	2019年5月9日 星期一	气候	多云	气温	15-18℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态: 6人					
施工方人员动态: 施工队47人, 管理人员9人			无		
施工机械动态: 电动扳子 20把					
施工位度情况	1. 高压板车同层内 (B1) 姓: 浙钢做车进行检查, 要求在场进行返工 (要求两年一修, 进场一年一修)。 2. 01: 破决安分钢此 毫安安完成 大度安车 后安分钢此 修安				
检查发现的问题	3. 东厂区通力物流棒进车间 (1) 将西后安类具, 奇轨。 临提作如下: 1. 高压板车同层内 (B1) 姓: 宜理进行巡机发现, 部分安分通 道要添加类具并起行加固, 已要求施工单在组件安装前 进行整改。 如要求施工队做到安分文明施工, 做好自我保护及后。				
处理措施、意见、结果	现场挖坑有块作。 3. 要求现场管理人员严格按照所订要求, 文明、安全施工。				
协调内容或其他					
记录人	刘 群		总监签阅	刘士发	

