

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司韶钢光伏电站分布项目

日期	2019年8月13日	星期	四	气候	晴	气温	17-24℃
----	------------	----	---	----	---	----	--------

施工方人员动态: 2016.6.9 15:15

施工机械动态: 2台 50吨的 50吨的

施工进度情况	1、通处理屋面瓦收头具手轨0.1mm,累计完成5.9mm,屋面板防水收头具手轨0.1mm,累计完成1mm,屋面板防水收头具手轨0.1mm,累计完成0.9mm,屋面采光瓦缝隙百堵除锈防腐作业。
--------	---

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

5、管理人员现场监督50kV配电房接入点施工情况。

记录人	刘 璐	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建