

监 理 日 志

工程名称: 江苏钢铁集团有限公司技改新入尾信安布中压

日期	2019年6月26日 星期三	气候	中雨	气温	27℃
监理人员动态:		6人			
施工方人员动态:		施工队5人 旁站6人			
施工机械动态:		无			
施工部位、进度情况	1. 东区上午因下雨, 改日无人施工。 2. 东西区尾内安装桥架。 3. 西区1#、2#、3#开关站倒送电成功。				
检查发现的问题	1. 参考动火班前班后例。 2. 因下雨上午组织内部学习《电力安全工作规程》 线路施工2.2.2.1 收规范《中华人民共和国国家标准 GB50168-2016》, 《尾改分布式光伏发电项目验收规范》。				
处理措施、意见	1. 临理西区检查1#、2#、3#开关站倒送电情况, 开关 站已成功倒送电。				
结果	1. 检查合格, 同意继续施工。 2. 检查合格, 同意继续施工。				
协调内容或其他	1. 协调施工队人员。 2. 协调施工队人员。				
记录人	刘 群		总监签阅	刘 增	

