

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年 8月 10日 星期 六	气候		气温	
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	今日台风来袭, 狂风暴雨, 现场无人施工。 今日监理工作内容如下: 1. 监理对台风来袭后, 检查施工标段屋面进行安全情况, 发现西三标段卡边退屋面彩钢瓦被台风吹翻存在安全隐患, 已要求施工单位处理完成。 2. 要求总包单位时刻关注台风变化, 派人对项目现场进行巡视, 发现问题及时处理。				
检查 发现 的 问题					
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	徐创		总监签阅	刘士发	

