

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月12日星期一	气候	多云	气温	26~33℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工1人, 63人, 管理人员9人				
施工机械动态:	发电机一台, 电动扳手1把				
施工进度情况	一、东区一标段 1. 施工人员在海力物流木栈线三车间收尾剩余组件安装。 2. 此一标段在室内桥架电缆整理以及桥架安装收尾。 3. 开切东同组, 人员在收尾剩余部分桥架盖板。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理B屋面逆度装16平方接地安装。 2. 西区热处理B屋面接地扁铁斜撑打子安装。 3. 西区热处理B屋面光伏电缆线绑扎。 三、西区三标段 1. 西区C1冷轧大建退施工区域, 高压电缆桥架安装。 2. 宽厚板B1, B3施工区域清线, 防雷接地扁铁安装。				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班后例会。 2. 监理检查各施工区域清线情况, 发现, 部分防雷接地扁铁连接处缺螺丝, 垫片太小, 不符合要求, 防雷大封帽不合格, 接地扁铁未防腐, 宽厚板第一跨, 北坡组件板安装悬挑过长, 已要求施工方整改。 3. 检查各标段完成项的清线整改情况。				
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

