

监 理 日 志

工程名称: 张家港沙洲36MW炉内式项目

日期	2019年8月26日 星期一	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员6人, 管理9人					
施工机械动态: 吊车3辆, 叉车3辆					
施工部位 进度情况	今日施工: 1. 各标消缺整改 2. 各标检修通道材料安装 3. 整理基础内高低压电缆及防封堵				
检查发现的问题	今日监理工作: 1. 提交监理第二次延期费用申请, 签字盖章, 发各商务确认并上传到监理云平台. 2. 检查并整理监理归档案料及检查, 检查监理云平台. 3. 检查检修通道安装情况, 发现个别员工屋面作业安全带未系, 要求施工人员佩戴好安全带及安全带.				
处理措施、意见、结果	(此处为空白, 用于记录处理措施、意见及结果)				
协调内容或其他	(此处为空白, 用于记录协调内容或其他事项)				
记录人		张良玉		总监签阅	
				刘坡	

