

监 理 日 志

工程名称: 张豪港沙洲36MW分试

日期	2019年09月07日星期六	气候	多云	气温	21-30℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工143人, 管理9人 施工机械动态: 电动扳18把, 叉车3辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	今日施工: 1. 各标安装检修通道. 2. 对初验后各发现的问题进行消缺、整改.				
检查发现的问题	今日监理工作: 1. 对二、三标初验汇总, 列出清单, 并发送至业主总包方. 2. 对各标验收后, 编辑打印初验报告.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	刘坡		

