

监 理 日 志

工程名称: 张家港沙洲36MW炉内式

日期	2019年9月8日 星期 日	气候	多云	气温	22-30°C
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工员45人, 管理9人 施工机械动态: 电动扳扣机, 叉车3辆, 吊车2辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位、进度情况	今日施工: 1. 各标安装屋面走道板; 2. 针对初验情况进行排查补缺; 3. 清洗系统吊装及安装				
检查发现的问题	今日监理工作: 1. 对监理资料整理、编页码、归档; 2. 各标段初验发现的问题汇总, 出初验报告发总包单位签字; 3. 对屋面走道板、清洗系统安装进行检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张良臣		总监签阅	刘坡	

