

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 11 月 19 日 天气： 阴

星期 二 气温： 15-20° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 二次后台施工现场巡视，对二次室各电气柜进行开柜检查（防火、接地、垃圾）	
	2. 一、二次室周边垃圾过多，要求施工单位安排人员进行清理完善	
3. 巡视各屋面		
施工单位	施工情况	
湖北飞友建设集团 有限公司	1. 二次后台调试 2. 站内垃圾清理，屋面多余材料收集规整	
本日现场监理员	王道春	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	