

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 11 月 29 日 天气： 晴

星期 五 气温： 15-21° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 进行质量专项检查，存在汇流箱防火封堵未做、电缆挂牌未见、线缆未绑扎、屋面下陷、接地未做防腐除锈等问题	
	2. 将上述问题要求施工单位进行整改完善	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1. 3 号屋面接地扁铁焊接 2. 4 号屋面 4 平方线缆敷设
本日现场监理员	王道春	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	