

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商达以有限公司全厂污水处理工程

日期	2019年6月21日 星期五	气候	晴	气温	19℃~30℃
监理人员动态:	王武春、孙金龙	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位进度情况	1. 6#屋面加固 檩条、挂“L”型钢 2. 1#房主梁斜撑, 已安装19个 3. 斜撑制作				
检查发现的问题	1. 钢结构制作区域 未设消防措施 2. 施工人员未按要求正确佩戴安全带 3. 屋面存在人员吸烟 4. 开本周监理例会				
处理措施、意见、结果	1. 已要求现场配备, 并加强巡视管理, 已整改完毕 2. 重新进行三级安全教育培训 3. 对屋面吸烟情况进行告知并处罚				
协调内容或其他	注: 人员未佩戴安全带、吸烟、安全措施不到位 开本周监理例会				
记录人	王武春	总监签阅	苗手明		