

# 监 理 日 志

工程名称: 通州浙商纺织有限公司厂区拆除及危化品罐区

日期	2019年7月4日星期四	气候	晴	气温	24℃ ~ 30℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	<del>王长青 张玉龙</del> 15人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位进度情况	1. 3号屋面彩钢瓦除锈、喷漆 2. 6号屋面彩钢瓦除锈整改 3. 4号厂房部分大梁斜撑安装 4. 7号屋面彩钢瓦找坡。				
检查发现的问题	1. 前期主体拆除后柱设新钢柱，新增彩钢瓦与原彩钢瓦未按设计要求重新增设密封胶条。 2. 施工单位处理好多分包退场事宜。				
处理措施、意见、结果	1. 已与设计单位联系，密封胶条必须增设，已与分包单位联系，安排抓紧完善。				
协调内容或其他					
记录人	王长青	总监签阅	董永刚		



扫描全能王 创建