## 监理日志()

日期: <u>2019</u> 年 <u>9</u>月<u>3</u>日 天气: <u>晴</u> 星期: <u>二</u> 气温: <u>21-31°C</u>

工程名称:河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

	1. 进行支架导轨安装过程验收,未出现大问题,基本为一些生锈,螺栓 未禁锢等问题,下午已安排人员进行整改完善	
监	2. 下午进行资料审查	
理	3. 对即将组件安装进行监理交底	
エ		
作		
情		
况		
	施工单位	施工情况
	建设集团有限公司	2号屋面7人檩条加固完成5%,累计完成95%,部分人员进行返工整改;4号屋面3人檩条加固完成1%,累计完成7%,下午因雨暂无人施工;7号屋面6人整改消缺;上午与正泰验收组进行屋面支架导轨验收,下午进行资料检查
本日	现场监理员	王道春、孙金龙
记录人:王道春 总监理		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):