

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 4 日

星期: 三
工程名称: 洛阳交通2.2MW光电项目

天气: 晴
气温: 13-24℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 屋面加固尚未及时进行施工。 2. 二号车间钢构件电焊 樟木用扁铁横向固定、上螺栓等。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽 三 三	施工人员十七人、管理3人、曲臂升降辆 三台、专人防火看护。	
其 它 事 项	安全工作到位、交底、防火准备充分。		
本日现场监理人员		苗守明	
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	