

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 9 日

星期: 四 工程名称: 洛阳交通集团 2.2MW 风电项目

天气: 晴
气温: 13-26℃

监 理 工 作 情 况	巡视 2 地施工现场 1. 对屋面检修通道及逆变器安装进行检查, 质量良好。 2. 检查 1 号车间高空作业情况, 安全带安全帽使用正常。	
施 工 情 况	施工单位 安徽 之 之	施 工 内 容 及 进 度 1. 1-2# 检修道板铺设 2. 1-2# 逆变器安装 3. 1# 车间钢檩条摆放、
其 它 事 项	生产正常。	
本日现场监理人员 记录人: [Signature] 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明		