

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 4 日

星期: 四

工程名称: 扬州文汇路220kV变电站工程

天气: 晴
气温: 22~33℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地现场情况:

1. 1#屏面3人制作桥架盖板。
2. 现场施工队有未戴安全帽现象。
3. 电缆桥架连接处有螺丝未紧现象。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

字
徽
三
3

1. 2人3名, 管理1人。
2. 桥架盖板安装完成10%。
3. 现场施工队整改清理完毕。

其
它
事
项

安全生产正常。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):