

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 7 月 5 日

星期: 六

工程名称: 浙江交通 110kV 变电站

天气: 晴

气温: 21~32℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地现场情况。

1. 电缆桥架盖板安装完成 100%。
2. 屋面剩余材料。工具清理。
3. 整理监理资料。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安
徽
三
三

1. 屋面电缆桥架盖板安装完成。
2. 屋面施工材料。工具垃圾清理完毕。

其
它
事
项

安全正常。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):