

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

天气: 晴
气温: 22~34℃

星期: 不
工程名称: 岳阳县2017年农村公路水毁修复工程

监
理
工
作
情
况

巡视工地现场情况:

- 1、施工方进行自检。
- 2、桥梁连接处螺丝缺失。
- 3、边石螺丝未紧固。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

宇
徽
三
三

1、岳阳县水毁工程已完工，施工方进行自检。

其
它
事
项

宇徽三三正常。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):