

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 1 日

星期: 一

工程名称: 张阳交流 220kV 变电站项目

天气: 阴
气温: 20.4 ~ 27.0 °C

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场情况:

1. 检测单位对电站性能进行测试.
2. 现场质量问题整改情况观察.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安
装
工
人

1. 逆变器保护装置安装 25%.
2. 检测电站性能已完成.
3. 并网柜厂家调试完成.

其
它
事
项

安全无异常.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):