

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 10 日

星期: 三

工程名称: 陆阳交流220kV变电站光伏发电项目.

天气: 阴
气温: 20~27℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地现场情况:

1. 上午下雨未施工.
2. 逆变器外壳安装.
3. 整理资料. 上传监理云.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽三三

1. 安装逆变器外壳 50%.

其
它
事
项

安全生产正常.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):