

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 12 日

天气: 阴
气温: 24~27℃

星期: 二
工程名称: 洛阳新区 220kV 变电站

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视土地.

1. 4 井后顶清洗管道开始施工.

2. 逆变器安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

宝
源
五
五

1. 安装逆变器外盒 65%

2. 4 井后顶清洗管道完成 20%

其
它
事
项

设备正常.

本日现场监理人员

记录人: 陈博

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黄文明