

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 19 日
 星期: 周五
 工程名称: 淮阴市 2.1km 2 号变电站

天气: 晴
 气温: 28 ~ 32

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场。

1. 检查文明施工情况。施工现场未及时处理。已要求清理。

2. 检查清洗系统管道安装。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

多
级
三
三

清洗系统管道安装。

其
它
事
项

验收合格

本日现场监理人员

记录人: 胡高华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明