

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 12 日

星期: 星期三

工程名称: 110kV 变电站工程

天气: 晴
气温: 27~34℃

监 理 工 作 情 况	巡视站区现场。 1. 检查逆变器运行情况, 6台出现故障。 2. 检查清洗系统管道安装。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	永 做 王 王	1. 清洗系统管道安装。 2. 逆变器检修。	
其 它 事 项	检查站区		
本日现场监理人员			
记录人: 孙明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙明	