

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 7 月 24 日  
 星期: 三

天气: 晴  
 气温: 28 ~ 34.5

工程名称: 海阳路 2.2MW 光伏发电机组

|                            |                            |                           |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视光伏现场。<br>1. 检查清洗光伏板管道施工。 |                           |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>安徽<br>三<br>五   | 施工内容及进度<br><br>清洗光伏板管道施工  |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 天气正常                       |                           |  |
| 本日现场监理人员<br>记录人: 陈修书       |                            | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李月明 |  |