

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 28 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 26 ~ 35℃

工程名称: 洛阳红区 2.2m 光伏发电工程.

监
理
工
作
情
况

巡视施工部位.

1. 检查整改漏项施工进度.

施工部位已整改完毕.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

东
坡
三

1. 整改漏项

其
它
事
项

施工部位已整改完毕.

本日现场监理人员

记录人: 胡晓华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 肖子明