


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团 2.2MW 光伏项目

日期	2019年11月13日 星期三	气候	多云	气温	10-23℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人7人 管理2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1、2#屋面檐边护栏安装、散料、 2、4#屋面检修通道安装、				
检查发现的问题	检修通道材料与图纸不符, 建设方默认,				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常,				
记录人			总监签阅		