

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2019年4月18日 星期四	气候	晴	气温	14-27℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 工人14人, 管理4人					
施工机械动态: 曲臂升降两台					
施工部位进度情况	白天因屋面活不多, 未施工 - 晚上3#车间加固施工				
检查发现的问题	1名工人未扣安全带,				
处理措施、意见、结果	立即扣上, 下次不得出现类似问题				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		